

Kirchengemeinde Siebenbäumen
 Hinter der Kirche 9
 23847 Siebenbäumen

Kirche: St. Marienkirche

Orgel

1890: Marcussen & Son

Veränderungen der Dispos. durch Fa. Kemper

1978: Umbau durch F. Tolle/ Neuthor - 13 Register

2011: Rückführung auf. ursprünglichen Zustand 1. HJ durch Fa. Paschen, Kiel
 2 Manuale + Pedal, 12 Register, Schleifenwindladen, mechanische Trakturen



Disposition

I. Manual

- | | | |
|--------------|-----|---|
| 1. Prinzipal | 8' | C-Ds Zink Marc., E-d im Prospekt, neu Paschen, ds-f'''' Marc. |
| 2. Bordun | 16' | Marcussen, Bass- Dikantteilung (h/c') |
| 3. Gemshorn | 8' | C-H Holz gedeckt Kemper, c-f'''' Marcussen |
| 4. Rohrflöte | 8' | Marcussen |
| 5. Octave | 4' | Marcussen |
| 6. Octave | 2' | C-f' Marc., fs'-f'''' neu Paschen |

2. Manual

- | | | |
|-------------------|----|---|
| 7. Viola di Gamba | 8' | neu Paschen nach Marcussenmensur |
| 8. Gedackt | 8' | Marcussen aus Langenhorn, tiefe Oct. Holz |
| 9. Flöte | 4' | Marcussen |

Pedal

- | | | |
|-----------------|-----|------------------------------------|
| 10. Violon | 16' | Marcussen aus Langenhorn |
| 11. Subbass | 16' | Marcussen Kiefer, Gs-H neu Paschen |
| 12. Violoncello | 8' | Marcussen, Zink |

Manual- und Pedalkoppel

Spieltisch	Rekonstruktion im Marcussen-Stil mit vorhandenem Firmenbrett, Notenpult alt Klaviaturen: Untertasten mit Knochenbelag, Obertasten Ebenholz Neue Manubrien, Registerschilder werden später geliefert (Porzellan handbeschriftet nach Marcussen) Malerarbeiten an den Spieltischswangen und über dem Spieltisch stehen noch aus Vorhandenes Pedalklavier (Kemper) wurde übernommen.
Tontraktur	Rekonstruktion nach Marcussen unter Verwendung von Originalteilen. Wellenrahmen aus Kiefer, Wellen aus Oregon Pine, Abstrakten aus Kiefer
Regierwerk	Marcussen
Windladen	Marcussen Schleifen neu aus Eiche Pedallade auf ursprüngliches Niveau abgesenkt
Windversorgung	Altes Gebläse Vorhandener Balg (Laukhuff) um eine Falte erweitert Stoßfänger von Marcussen für das HW
Winddruck	87 mm/WS
Stimmtonhöhe	442 Hz bei 18°, gleichschwebende Stimmung
Pfeifen	s. Disposition
Prospekt u. Gehäuse	Marcussen, Prospektpfeifen neu Paschen

- Orgel mit Denkmalwert, historischer Prospekt, ursprgl. Windladen und einige alte Register
- Ein erhaltenswertes Instrument aus dem 19. Jh.
- Gute und regelmäßige Wartung ist erforderlich
- Vor 2011 gab es Schimmelpilz in der Orgel, deshalb ist besonders aufmerksame Kontrolle notwendig

Lübeck im Juni 2016
KMD Hans-Martin Petersen, OSV der Nordkirche